



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Name des Betreibers | Recycling Sanierung Thale GmbH |
| Adresse | Theodor-Fontane-Ring 12, 06502 Thale |

Daten der Betriebsstätte/Anlage

| | |
|---|--|
| Name der Betriebsstätte/ Anlage | Recycling Sanierung Thale GmbH Bodenwaschanlage |
| Adresse | Parkstr. 1, 06502 Thale |
| PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte) | 16046 |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 8.7.2.1 |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---------------------|--|
| Datum | 21.07.2021 |
| Grund | <u>Regelkontrolle / Anlasskontrolle</u> <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG |
| Beteiligte Behörden | Landkreis Harz, UWB |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|-----------------------------|--|
| Feststellung von Mängeln | <input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel |
| | <input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen |
| Maßnahmen | <input type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich |
| | <input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (durchgeführt/angeordnet) |